



8400 Mobile Computer


EN DE



- STEP 1** Remove hand strap. Remove battery cover.
Handschleife entfernen. Akkufachdeckel entfernen.



- STEP 2** Insert microSD card.
Speicherkarte einsetzen.




Download the user manual and CD contents using GoBetween, available at <http://ccs.cipherlab.com>.
Die Bedienungsanleitung, so wie die CD-Inhalte können via GoBetween herunter geladen werden
unter <http://ccs.cipherlab.com>.

CIPHERLAB

Installation

Inbetriebnahme

- STEP 3** Insert battery.
Akkus einsetzen.




- STEP 4** Replace battery cover. Secure hand strap.
Akkufachdeckel aufsetzen. Handschleife befestigen.




- STEP 5** Push-release from two sides to replace adaptor.
Für Wechsel des Steckeradapters beide Halteklammern drücken und ausschieben.


Connect to power for charging (4~5 hrs.)
Für Akkuladung Netzteil anschließen (4~5 Std.)




- STEP 6** Connect to PC for data communications.
Für Datenübertragung an PC anschließen.





STEP 1 移除輔助帶並移除電池蓋 移除辅助带并移除电池盖





STEP 2 插入記憶卡 插入内存卡



STEP 3 裝入電池 装入电池




STEP 4 蓋上電池蓋並扣緊輔助帶 盖上电池盖并扣紧辅助带



STEP 5 從兩側壓住扣件可更換轉接頭 从两侧压住扣件可更换转接头

接上電源線進行充電(需4~5小時)
接上电源线进行充电(需4~5小时)



STEP 6 連線到主機進行資料傳輸 连线到主机进行资料传输