

8200/8400 Modem Cradle

Quick Start Guide

EN DE

>>

EN DE

EN DE

Cradle-Converter Installation

Open Your Box

- ✓ Modem Cradle
- ✓ Cradle Converter
- ✓ Phone Line
- ✓ Quick Start Guide

Lieferumfang

- ✓ Modem-Cradle
- ✓ Cradle-Konverter
- ✓ Telefonanschlusskabel
- ✓ Kurzanleitung


This Modem Cradle is designed for both 8200 and 8400 terminals. The Cradle-Converter can be used to convert the Modem Cradle from 8400 to 8200 as below steps: Dieses Modem-Cradle ist für 8200 und 8400 Terminals entwickelt. Mit dem Cradle-Konverter kann das Modem Cradle schnell von 8400 zu 8200 umgestellt werden:

Step 1: Put the Cradle-Converter on the 8400 cradle.
Den Cradle-Konverter auf das 8400 Cradle setzen.


Step 2: Press the Cradle-Converter down carefully until hearing a "click" sound.
Den Konverter vorsichtig nach unten drücken, bis ein „Klick“ zu hören ist.

Step 3: Make sure the Cradle-Converter is snugly fit into the 8400 cradle.
Stellen Sie sicher, dass der Konverter gut auf dem 8400 Cradle sitzt.

WARNING It is permanent once you put the cradle-converter on the 8400 cradle.
Der Konverter kann nicht wieder vom 8400 Cradle entfernt werden.



Modem Cradle



LED Indication		
POWER	Solid:	Power ON
	Off:	No power/hardware initializing
DATA	Flashing:	Data transmission
	Off:	No activity
READY	Solid:	Connection established
	Off:	Disconnected


LED-Anzeige		
POWER	An:	In Betrieb
	Aus:	Keine Stromversorgung/Hardware-Initialisierung
DATA	Blinkend:	Datenübertragung
	Aus:	Keine Aktivität
READY	An:	Verbindung hergestellt
	Aus:	Verbindung getrennt

Charging and Communications

Step 1: Push-release from two sides to replace adapter. (1 2 3)
Steckeradapterwechsel: beide Halteklammern drücken und herausausschieben.

Step 2: Connect to power for charging. (1 2A B, 1 2B B) The left LED on 8200/8400 terminal is flashing red while charging, and turns flashing green when charging is done.
Für Akkuladung Netzteil anschließen. Die linke LED auf dem 8200/8400 Anschluss blinkt rot während des Ladevorgangs und grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Step 3: Connect to PC for data communications.
Für Datenübertragung an PC anschließen.



Important Information/Wichtige Informationen

Model Name	8200	8400
Power Supply	5V/3A output, CipherLab approved	
Battery Pack	3.7V, 1200mAh Li-ion CipherLab proprietary	3.7V, 1800mAh Li-ion CipherLab proprietary
Charging Time	Approx. 3.5 hours via USB at 500 mA Approx. 2.5 hours via adaptor	Approx. 5 hours via USB at 500 mA Approx. 4 hours via adaptor
Name	8200	8400
Netzteil	5V/3A, CipherLab zertifiziert	
Akku	3.7V, 1200 mAh Li-Ionen CipherLab proprietär	3.7V, 1800 mAh Li-Ionen CipherLab proprietär
Ladezeit	Ca. 3.5 Stunden über USB bei 500 mA Ca. 2.5 Stunden über Netzteil	Ca. 5 Stunden über USB bei 500 mA Ca. 4 Stunden über Netzteil

